


Инструкция по сборке

«ПАЛЕРМО 6М» ВИТРИНА УГЛОВАЯ



Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

«ПАЛЕРМО 6М» ВИТРИНА УГЛОВАЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.

Внимание! Максимально допустимая нагрузка на 1 стеклянную полку 15 кг. Превышение указанной нагрузки может вызвать разрушение стеклянной полки, что может нанести вред вашему здоровью.

Изделие оснащено комплектом для освещения. Мебельный светильник монтируется в верхнюю горизонтальную стенку. Электрическая схема прилагается (рис.7). Комплект освещения должен быть установлен квалифицированным специалистом-электриком. При установке изделия необходим повторный осмотр электрической части соответствующими специалистами в связи с возможным нарушением элект. цепи при транспортировке. **Чистку, установку и обслуживание производить только при отключенной электрической сети.**

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный 4 мм).

Перечень деталей


№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Карниз	722x722	1
2	Дверь левая	1602x412	1
3	Дверь правая	1602x412	1
4	Колонна левая	1606x70	1
5	Колонна правая	1606x70	1
6	Основание	695,5x695,5	1
7	Зеркало 4мм	1604x580	2
8	Полка стекло 5мм	570x570	4
9	Стенка вертикальная	1606x656	1
10	Стенка вертикальная	1606x640	1

Фурнитура

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик	8
	Шток эксцентрика	8
	Заглушка для эксцентрика	8
	Шкант 8 x 30	16
	Петля мини 45°	8
	Ответная планка петли Н=4	8
	Полкодержатель для ст.полок	16
	Втулка 6мм	16

	Втулка пластиковая	16
	Конфирмат 7x50	9
	Заглушка для конфирмата	9
	Саморез 3,5 x 16	16
	Саморез 3,5 x 19	16
	Подкладка 5° (площадка для изменения угла петли)	8
	Ручка для левой двери	1
	Ручка для правой двери	1
	Демпфер	2
	Винт М4х25	4
	Винт М4х28	16
	Комплект для освещения (1 мебельный светильник, шнур 3 м с вилкой и выключателем, провод, клемники)	1
	Подкладка под винт	40
	Ключ шестигранный	1

Порядок сборки




1

В детали №9 и №10 вставьте эксцентрики. В деталь №6 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм, вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм. Установите детали №9 и №10 на деталь №6 (рис 1). В детали №9 и №10 заверните эксцентрики до упора. Закрепите детали №9 и №10 конфирматами.




4

ВИД СВЕРХУ




2

На детали №4, №5 прикрутите ответные планки петель Н=4 в комплекте с подкладкой 5° саморезами 3,5x19 согласно насечкам рис 2.






Установите детали №4 и №5 на деталь №6 (рис 3). Закрепите детали №4 и №9 конфирматами. Закрепите детали №5 и №10 конфирматами.




Зеркала №7 установите на детали №9 и №10. В отверстия деталей №7 вставьте соединённые между собой втулку пластиковую и втулку 6мм. Закрепите зеркала с помощью полкодержателей винтом М4х28 как показано на рис. 4. При необходимости, когда винт выступает за внутреннюю грань полкодержателя рис. 4а, используйте подкладки под винт.

В этом случае использовать
подкладки под винт

4a




В деталь №1 вставьте шканты в отверстия $\text{Ø}8$ мм, вкрутите штоки в отверстия $\text{Ø}5$ мм. Установите деталь №1 на подсобранную конструкцию. В детали №9, №10 заверните эксцентрики до упора. В футорки нижней части карниза (деталь №1) вкрутите демферы. При помощи молотка выровняйте демфер так, чтобы он был перпендикулярен пласти детали. Вставьте полки №8.



Винтами М4х25мм установите ручки на двери №2 и №3 (при необходимости используйте подкладки под винт) рис.6. Двери установите на петли 45°. Чашки петель крепятся на саморезы 3,5х16мм. Отрегулируйте двери (рис.8).

Вставьте в основание крышки светильник и соберите электрическую цепь согласно схеме на рис.7.


Схема электрическая



Q1 - выключатель 220В

L1 - лампа 220-240В, 4Вт

Порядок регулировки петли



8


- 1 - Винт регулировочный
- 2 - Винт регулировочный
- 3 - Эксцентриковый винт

Внимание! Регулировку петель осуществлять только после того, как изделие будет выставлено строго в уровень к горизонту.

Регулировка может производиться в трех плоскостях


1. Для перемещения двери вправо или влево:
 - Для перемещения двери от вертикальной стенки завернуть регулировочный винт №1
 - Для перемещения двери к вертикальной стенке вывернуть регулировочный винт №1
2. Для перемещения двери к корпусу и от корпуса используется эксцентриковый винт №3
3. Для регулировки вертикального перемещения используется винт №2.

Монтаж двери



Процесс монтажа двери выполняется сверху вниз. Петля спереди накладывается на монтажную планку (поз.1), затем консоль петли защелкивается на монтажной планке (поз. 2) легким нажатием.

Демонтаж двери



Демонтаж двери осуществляется наоборот, снизу вверх. В результате легкого нажатия пальцем на фиксаторную защелку (поз. 1), петля демонтируется. В ходе этой операции с монтажной планки снимается консоль петли (поз. 2), а дверь можно снять на себя (поз. 3).

Внимание! Места крепежа конфирматов и эксцентриков необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью. **Чистку, установку и обслуживание элементов электрической цепи производить только при отключенной электрической сети.**

В случае обнаружения неисправности элементов электрической цепи немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

Внимание! Максимально допустимая нагрузка на 1 стеклянную полку 15кг. Превышение указанной нагрузки может вызвать разрушение стеклянной полки, что может нанести вред вашему здоровью.

Настоятельно рекомендуем, перед монтажом комплекта мебельных светильников проверить целостность электрической цепи по схеме указанной в паспорте изделия или обратиться за помощью к специалисту.

Светильники являются расходным материалом, качество данного продукта проверяет служба контроля качества. Замена производится в тех случаях, когда светильник поврежден при транспортировке (стекло светильника разбито, корпус деформирован).