

Инструкция по сборке Кроватей

«Юта 20-11»



«Юта 20-11М»



«Юта 20-12М»



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность. Сборку производите на чистой ровной поверхности.

Подготовка к сборке.

Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.

Перечень деталей.

№	Наименование детали	Ю20-11	Ю20-11М	Ю20-12М	Кол-во
1	Спинка головная				1
2	Спинка ножная				1
3	Царга боковая				2
4	Средник				1
5	Гибкое основание*				1

*Гибкое основание является отдельным изделием, которое вкладывается в каркас кровати.

Порядок сборки.

Для выполнения сборки требуется два, три человека.

Соедините спинку головную №1 с царгами боковыми №3. Для этого вставьте выступы стяжек кроватных часть 1 и часть 2, расположенных на царгах боковых №2 во все 3 прорези стяжек кроватных средней части, расположенных на спинке головной №1. (Рис.2,3)

На ножках средника есть регулируемые опоры, при необходимости можно отрегулировать высоту.

Соберите гибкое основание согласно прилагаемой к нему инструкции.

Вложите гибкое основание в каркас кровати.

Для данной кровати рекомендуется использовать матрас размерами 2000x1600x200 мм.

Соедините спинку головную №1 со средником №4. Для этого вставьте выступ кроватной стяжки угловой части (расположена на среднике №4) в кроватную стяжку плоскую часть (расположена на спинке головной №1) (Рис.4,5).




Рис 1



Рис.2

Рис.3



Рис.4

Рис.5

Соедините спинку ножную №2 одновременно с царгами боковыми №3 и средником №4.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом эксплуатации изделия, обязательно ознакомьтесь с правилами по эксплуатации и уходу за мебелью.

При нарушении правил по эксплуатации и уходу за мебелью гарантийное обслуживание не производится